



BRANDSCHUTZTECHNIK UND SICHERHEITSFORSCHUNG

GESELLSCHAFT M.B.H.

STAATLICH AKKREDITIERTE PRUF- UND UBERWACHUNGSSTELLE GEMÄSS AKKREDITIERUNGSBESCHEIDEN 92714/577-I/12/02 BMWA UND OIB-140-001/98-013

ZENTRALE: A·4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45-49, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89
ZWEIGSTELLEN: A 1300 WIEN FLUGHAFEN, OFFICE PARK I TOP B02, TELEFON: 01/22787330 / A-5020 SALZBURG, GINZKEYPLATZ 10/1, TELEFON: 0662/624222
A-9100 VOLKERMARKT, GRIFFNERSTRASSE 6, TELEFON: 04232/37026 / A-6020 INNSBRUCK, EDUARD-BODEM-GASSE 6, TELEFON: 0512/345509-0
A-6850 DORNBIRN, STEINEBACH 13, TELEFON: 05572/394299

www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

PRÜFBERICHT

Bericht Nr.: 11021418

Datum: 17. August 2011

Sachbearbeiter: Ing. Stockinger / fm

DW 851

AUFTRAGGEBER:

PSP Holz GmbH

Neuweidlingerstraße 87,

A-3495 Rohrendorf bei Krems RAUH SR Fensterbau GmbH,

Gründlerstraße 3, D-96199 Zapfendorf

PRÜFGEGENSTAND:

Nichttragende verglaste (Isoliergläser) Wand mit

vertikalen Silikonglasfuge

innerhalb eines

Eichenholzrahmens

Type: "SLIM LINE El30"

PRÜFGRUNDLAGEN:

ÖNORM EN 1363, Teil 1

ÖNORM EN 1364, Teil 1

BRANDPRÜFUNG:

13. Mai 2011

BEFLAMMTE SEITE:

Außenseite; Brandschutzscheiben an feuerabgewandten Seite angeordnet

PRÜFUNGSDAUER:

42 Minuten, 20 Sekunden

PRÜFERGEBNISSE:

Raumabschluss (E): 42 Minuten

Wärmedämmung (I): 42 Minuten

AUSFÜHRENDER:

Ing. Josef STOCKINGER

Dieser Prüfbericht enthält:

13 Textseiten und 36 Beilagen

Beilagen:

A: Fotodokumentation (10 Bilder, 5 Seiten)

B: Versuchsprotokoll (29 Seiten)

C: Konstruktionszeichnungen (2 Seiten)

Die auszugsweise Vervielfältigung des vorliegenden Prüfberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des IBS zulässig.



IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m. b. H. A - 4017 Linz, Petzoldstraße 45, Postfach 27 Akkreditierte Prüf- u. Inspektionsstelle Prüfbericht-Nr.: 11021418 Datum: 17.08.2011 Beilage A: Seite 1 von 5 Auftraggeber: PSP-HOLZ




Bild 1: Der Probekörper zu Beginn des Brandversuches am 13. Mai 2011.




Bild 2: Zustand des Probekörpers in der 5. Versuchsminute.





BRANDSCHUTZTECHNIK UND SICHERHEITSFORSCHUNG

GESELLSCHAFT M.B.H.


STAATLICH AKKREDITIERTE PRUF- UND UBERWACHUNGSSTELLE GEMASS AKKREDITIERUNGSBESCHEIDEN 92714/577-1/12/02 BMWA UND OIB-140-001/98-013

ZENTRALE: A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45-49, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89
ZWEIGSTELLEN: A-1300 WIEN FLUGHAFEN, OFFICE PARK I TOP B02. TELEFON: 01/22787330 / A-5020 SALZBURG, GINZKEYPLATZ 10/I, TELEFON: 0662/624222
A-9100 VÖLKERMARKT, GRIFFNERSTRASSE 6, TELEFON: 04232/37026 / A-6020 INNSBRUCK, EDUARD-BODEM-GASSE 6, TELEFON: 0512/345509 0
A-6850 DORNBIRN, STEINEBACH 13, TELEFON: 05572/394299

www.ibs austria.at - office@ibs-austria.at / DVR: 0659959. FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR ATU 23289705

VERFORMUNGSMESSPUNKTE AN DER FEUERABGEKEHRTEN SEITE

Type: "SLIM LINE El30 Beflammung: Außenseite



(Skizzenmaßstab mit Probekörper nicht ident)

A - F...Verformungsmessstellen

Versuchsdatum: 13.05.2011, gespeichert unter: psph1305.cdr Prüfbericht Nr.: 11021418, Beilage B: Versuchsprotokoll, Blatt 28 von 29

